

АКТ №1

Обследования внешнего облика общественного здания расположенного по адресу: Архангельская область Вельский район с. Долматово ул. Партизанская д.39 на предмет обнаружения «визуального мусора»

30 июня 2021 года

с. Долматово

Рабочая группа в составе:

Главы муниципального образования «Пуйское» Пучинина А.А.,

Советника главы муниципального образования «Пуйское» Кулеминой Н.В.

Главного специалиста администрации муниципального образования «Пуйское» Кузнецовой С.В.




В рамках мероприятия по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования «Пуйское», согласно плана-графика утвержденного распоряжением администрации МО «Пуйское» №21-р-л от 07 июня 2018 года (в редакции распоряжения главы муниципального образования «Пуйское» от 28 декабря 2020 года №78-р), провели визуальное обследование внешнего облика общественного здания, расположенного по адресу: село Долматово ул. Партизанская д.39.

В результате проведенного визуального обследования выявлено:

- вывески, размещенные на фасаде здания, соответствуют Правилам благоустройства территории муниципального образования «Пуйское» Вельского муниципального района Архангельской области, утвержденные решением Совета депутатов МО «Пуйское» №101 от 22 мая 2018 года.

Приложение к акту:

1. фотоматериалы

  
\_\_\_\_\_ А.А. Пучинин  
  
\_\_\_\_\_ Н.В. Кулемина  
  
\_\_\_\_\_ С.В. Кузнецова